

Istruzioni per l'aggiornamento

Sistema di localizzazione precisa

protrac®

© 2022 Tutti i diritti riservati.

La ristampa, la diffusione in qualsiasi forma, la registrazione in servizi online e Internet, così come la riproduzione su supporti dati, anche parziali e sotto qualsiasi forma, sono consentite solo previa espressa autorizzazione scritta della società BAUR GmbH, 6832 Sulz / Austria.

Nell'interesse della nostra clientela rimangono riservate le modifiche dettate dal progresso tecnologico. Illustrazioni, descrizioni e kit di fornitura non sono pertanto vincolanti.

I nomi di prodotti e le ragioni sociali indicate sono marchi e denominazioni commerciali depositati dalle relative aziende.

Indice

1	Informazioni sulle presenti istruzioni			
	1.1	Camp	o d'applicazione delle presenti istruzioni	4
	1.2 Documenti di riferimento			4
	1.3	Inform	azioni sugli screenshot utilizzati	4
2	Aggiornamento del software e del firmware			5
	2.1 Aggiornamento del software dell'unità di comando2.2 Aggiornamento del firmware del geofono		rnamento del software dell'unità di comando	5
			rnamento del firmware del geofono	6
		2.2.1	Accoppiamento del PC portatile/PC fisso con il geofono	7
		2.2.2	Rilevamento del numero di porta COM del geofono	9
		2.2.3	Aggiornamento del firmware del geofono	10

1 INFORMAZIONI SULLE PRESENTI ISTRUZIONI

1.1 Campo d'applicazione delle presenti istruzioni

Le presenti Istruzioni per l'aggiornamento contengono tutte le informazioni necessarie per aggiornare le versioni del software e del firmware dei componenti del sistema di localizzazione precisa protrac®.

1.2 Documenti di riferimento

Le presenti Istruzioni per l'aggiornamento sono valide unitamente alle istruzioni d'uso del sistema di localizzazione precisa protrac® e agli ulteriori documenti validi.

1.3 Informazioni sugli screenshot utilizzati

Gli screenshot utilizzati consentono una migliore visione d'insieme della procedura e possono differire lievemente dallo stato effettivo.

2 AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE E DEL FIRMWARE

2.1 Aggiornamento del software dell'unità di comando

Apparecchiature richieste

- Penna USB vuota (file system FAT32)
- PC fisso o portatile
- Software attuale come file ZIP
 Il file ZIP può essere scaricato dal sito web di BAUR: https://www.baur.eu

Il file ZIP contiene tutti i file necessari per aggiornare il software dell'unità di comando e il firmware del geofono.

- Tool protrac® (compreso nel kit di fornitura)
- Cavo adattatore USB (compreso nel kit di fornitura)

Procedura

La procedura di aggiornamento, incluso il riavvio automatico dell'unità di comando, richiede circa 2-3 minuti.

1. Accertarsi che le batterie ricaricabili o le batterie monouso siano completamente cariche e restare in prossimità del dispositivo per l'intera procedura di aggiornamento.

Ulteriori informazioni: Capitolo Akkus laden

- 2. Scaricare il file ZIP con il software aggiornato.
- 3. Collegare la penna USB al PC fisso o al PC portatile.
- 4. Decomprimere il file ZIP sulla penna USB.

Importante: L'aggiornamento del software sull'unità di comando è possibile solo mediante la penna USB.

- 5. Aprire con cautela il vano batterie dell'unità di comando. Prestare attenzione che le batterie ricaricabili o le batterie monouso non cadano all'esterno.
- 6. Collegare il cavo adattatore USB alla porta Mini-USB nel vano delle batterie ricaricabili.

- 7. Attivare l'unità di comando e attendere la visualizzazione della pagina iniziale.
- 8. Collegare la penna USB al cavo adattatore USB.

L'aggiornamento si avvia automaticamente, l'unità di comando viene poi riavviata automaticamente. La procedura può richiedere 2-3 minuti.

9. Rimuovere la penna USB e il cavo adattatore USB, quindi chiudere il vano delle batterie ricaricabili.

2.2 Aggiornamento del firmware del geofono

La procedura di aggiornamento comprende i seguenti passaggi:

- Creazione della connessione Bluetooth® Ulteriori informazioni: Capitolo Accoppiamento del PC portatile/PC fisso con il geofono (a pag. 7)
- Rilevamento del numero di porta COM del geofono AGP Ulteriori informazioni: Capitolo *Rilevamento del numero di porta COM del geofono* (a pag. 9)
- Aggiornamento del firmware sul geofono Ulteriori informazioni: Capitolo Aggiornamento del firmware del geofono (a pag. 10)

Informazione: Per l'esecuzione dell'aggiornamento non sono necessari i diritti di amministratore.

Apparecchiature richieste

- Laptop/PC con funzione Bluetooth® attivata
- Firmware attuale e software di aggiornamento per il geofono come file ZIP Il file ZIP può essere scaricato dal sito web di BAUR: https://www.baur.eu Il file ZIP contiene tutti i file necessari per aggiornare il software dell'unità di comando e il firmware del geofono.

2.2.1 Accoppiamento del PC portatile/PC fisso con il geofono

Procedura con Windows 7

- 1. Attivare il geofono.
- Sul PC fisso o portatile aprire la finestra di dialogo Dispositivi e stampanti: Pannello di controllo > Hardware e suoni > Dispositivi e stampanti
- 3. Fare clic su *Aggiungi un dispositivo*.

Il geofono AGP viene visualizzato come dispositivo multimediale.

Informazione: Possono essere necessari alcuni minuti prima che il geofono compaia nell'elenco dei dispositivi.

4. Selezionare il geofono e fare clic su Avanti.

Se vengono visualizzati più geofoni, selezionare quello con il numero di serie desiderato e fare clic su *Avanti*.

Informazione: L'identificativo del geofono è costituito dalle ultime 3 cifre del numero di serie del geofono.

Il geofono viene configurato e visualizzato come aggiunto correttamente.

- 5. Fare clic su Chiudi.
- 6. Rilevare il numero di porta COM del geofono.

Ulteriori informazioni: Capitolo *Rilevamento del numero di porta COM del geofono* (a pag. 9)

Procedura con Windows 10

- 1. Attivare il geofono.
- 2. Sul PC fisso o portatile aprire la finestra di dialogo Gestisci dispositivi Bluetooth.

Fare doppio clic ad esempio sul simbolo 🕴 nella barra degli strumenti.

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth® disponibili.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni Bluetooth® utilizzare la funzione Guida del sistema operativo.

Informazione: Possono essere necessari alcuni minuti prima che il geofono compaia nell'elenco dei dispositivi. Attendere che il geofono venga visualizzato con lo stato *Pronto per l'associazione*.

 Selezionare il geofono e fare clic su Associa. Se vengono visualizzati più geofoni, selezionare quello con il numero di serie desiderato e fare clic su Associa.

Viene creato il collegamento Bluetooth® tra PC fisso/PC portatile e geofono. Il geofono viene visualizzato come *Associato*.

 Rilevare il numero di porta COM del geofono. Ulteriori informazioni: Capitolo *Rilevamento del numero di porta COM del geofono* (a pag. 9)

2.2.2 Rilevamento del numero di porta COM del geofono

1. Sul PC fisso o portatile aprire la finestra di dialogo *Dispositivi e stampanti*: Pannello di controllo > *Hardware e suoni* > *Dispositivi e stampanti*

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi disponibili. Il geofono AGP viene visualizzato come dispositivo multimediale.

- 2. Con il tasto destro del mouse fare clic sul geofono e selezionare la voce del menu contestuale *Proprietà*.
- 3. Selezionare la scheda Servizi e annotare o scrivere il numero di porta COM.



4. Procedere con l'aggiornamento del firmware.

Ulteriori informazioni: Capitolo Aggiornamento del firmware del geofono (a pag. 10)

2.2.3 Aggiornamento del firmware del geofono

1.	Se non è stato ancora decompresso: Decomprimere il file ZIP sulla penna USB. La directory radice della penna USB contiene i file necessari durante l'operazione di aggiornamento: BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe BAUR_AGP_Vxxx.ldr
3.	Avviare il software di aggiornamento del geofono. Fare doppio clic sul file BAUR_AGP_UpdateTool_vxxx.exe.
4. BAUR AGP UpdateTool Serial Port: COM4 Baud: COM3 COM4 COM5	Nell'elenco di selezione <i>Port</i> selezionare il numero di porta COM rilevato. Se il numero di porta COM non è visualizzato nell'elenco di selezione, fare clic sul pulsante <i>R</i> . L'elenco viene aggiornato e viene visualizzato il numero di porta COM del proprio geofono.

5.	AUR AGP UpdateTool Serial COM4 COM3 COM5 COM5 R Open Port COM4 COM5 COM5 R Close Port Baud: 115200	Fare clic sul pulsante <i>Open Port</i> . Il testo del pulsante cambia in <i>Close Port</i> . Informazione: Se il testo non cambia è possibile che il collegamento Bluetooth® sia interrotto. Associare nuovamente il PC fisso o il PC portatile al geofono. Ulteriori informazioni: Capitolo <i>Accoppiamento del PC</i> <i>portatile/PC fisso con il geofono</i> (a pag. 7)
6.	Firmware Update Check AGP Mode Current mode: Unknown Normal Mode Version: Enable Bootloader	 Fare clic nella sezione <i>Firmware Update</i> sul pulsante <i>Check AGP Mode</i>. Viene rilevato lo stato operativo attuale del geofono. A questo punto della procedura di aggiornamento il geofono si trova nello stato operativo <i>Normal</i>. Nella sezione <i>Normal Mode</i> viene visualizzata la versione attuale del firmware sul geofono. Il pulsante <i>Enable Bootloader</i> è attivo. Se non viene visualizzata la versione attuale del firmware sul geofono, riavviare il PC fisso/PC portatile e riavviare la procedura di aggiornamento.
7.	Firmware Update Check AGP Mode Normal Mode Version: 1.1-249 Enable Bootloader	Fare clic sul pulsante Enable Bootloader . Il geofono viene commutato sullo stato <i>Bootloader</i> . Il LED di indicazione dello stato operativo lampeggia in blu-verde. Il geofono rimane in questo stato operativo fino a quando l'aggiornamento del firmware è stato completato.
8.	Information × Please reconnect COM-Port! OK	Viene visualizzato il messaggio <i>Please reconnect COM- Port!</i> . Confermare il messaggio con <i>OK</i> .

9.	BAUR AGP Update/fool Serial Port: COM4 COM4 COM4 COM4 COM4 COM5 Baud: COM4 COM4 R Close Port Baud: 115200	Fare clic nella sezione Serial sul pulsante Open Port . Il testo del pulsante cambia in Close Port . Informazione: Se il testo non cambia è possibile che il collegamento Bluetooth® sia interrotto. Associare nuovamente il PC fisso o il PC portatile al geofono. Ulteriori informazioni: Capitolo <i>Accoppiamento del PC</i> <i>portatile/PC fisso con il geofono</i> (a pag. 7)
10.	Firmware Update Check AGP Mode Current mode: Bootloader	Fare clic nella sezione <i>Firmware Update</i> sul pulsante <i>Check AGP Mode</i> . Viene rilevato lo stato operativo attuale del geofono. A questo punto della procedura di aggiornamento il geofono si trova nello stato operativo <i>Bootloader</i> . Il LED di indicazione dello stato operativo lampeggia in blu-verde. Il geofono rimane in questo stato operativo fino a quando l'aggiornamento del firmware è stato completato.
11.	Bootloader Mode Version: 1.0 Update Status:	Fare clic nella sezione Bootloader Mode sul pulsante Update . La finestra di dialogo Update si apre.
12.		Se il file <i>BAUR_AGP_Vxxx.ldr</i> non è stato riconosciuto automaticamente, selezionarlo nella finestra di dialogo <i>Apri</i> .

13.	Bootloader Mode Version: 1.0 Update Status: Erasing Program:	Il firmware viene aggiornato automaticamente. Il testo nell'indicazione di avanzamento passa da <i>Erasing</i> a <i>Programming</i> e infine a <i>Verifying</i> . Questa procedura può richiedere diversi minuti. Quando la procedura di aggiornamento è terminata compare il messaggio di conferma.
14.	Information ×	Confermare il messaggio con <i>OK</i> .
	Firmware Update successful!	Il firmware aggiornato del geofono è immediatamente attivo e non è necessario riavviare il geofono.
		Il LED di indicazione dello stato operativo lampeggia in blu.
	ОК	

Informazioni:

- Se nelle vicinanze sono presenti altri dispositivi Bluetooth® protrac®, questi possono influire sulla procedura di aggiornamento. Se durante l'aggiornamento viene visualizzato un messaggio di errore, assicurarsi che nessun altro segnale Bluetooth® attivo sia presente e riavviare la procedura di aggiornamento.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore *Erase fail*, riavviare il laptop/PC e ripetere la procedura di aggiornamento.



BAUR GmbH

853-005-4

Raiffeisenstr. 8 6832 Sulz / Austria T +43 (0)5522 4941-0 F +43 (0)5522 4941-3 headoffice@baur.eu https://www.baur.eu

853-005-4--yvg-13/10/2022